

7 Какого сечения необходимо взять трос для равномерного подъема груза массой 10 т при запасе прочности стали, равном 8? Предел прочности стали 500 МПа.