

1. Допуски и посадки шпоночных соединений:

- Назначение и классификация шпоночных соединений.
- Основные требования к шпоночным соединениям, и основанные на этих требованиях допуски размеров и посадок.
- Методы контроля шпоночных соединений и обозначение на чертежах.

2. Рассчитайте изображенную на рисунке размерную цепь методом максимума- минимума и определите допуск замыкающего звена A_0 цепи.

